

## Schaltstellungen von Dreizege-Kugelhähnen L und T-Bohrung positions of three-way ball valves L and T-bore

### L – Bohrung, L - bore

Stellung 1 Grundstellung: Hähne handbetätigt , position 1 basic position: valves manually operated

Nr. No.	Variante Type	Stellung 1 Position 1	Drehrichtung Direction of rotation	Stellung 2 Position 2	Schaltzeichen symbols
1	A				
2	B				

### T – Bohrung, T - bore

Nr. No.	Variante Type	Stellung 1 Position 1	Drehrichtung Direction of rotation	Stellung 2 Position 2	Schaltzeichen symbols
1	A				
2	B				
3	A				
4	B				
5	A				
6	B				
7	A				
8	B				